

シーズン前にエラー表示が出たら

～時計表示がエラーに変わった場合



昨日まで蓄熱していたなど使用期間中の場合は以下のとおりではありません

(E-10、E-04) のお客様へ



復帰方法

対応 200Vブレーカーが下がっており、蓄熱量ダイヤルが小～中～大になっていないか確認をお願いします。
ブレーカーが下がっており蓄熱するための電気が遮断されているので蓄熱がされておられません。一度、リセットを行い、エラーを解除する事で蓄熱が出来るようになります。

エラーを解除しましょう

- ①まず、蓄熱量ダイヤルをOFFにして下さい。
↓
- ②追焚きボタンと予約運転ボタンを4～5秒同時押しして下さい。→表示が真っ暗になった場合
②をもう一度行って下さい。
↓
- ③時計表示に戻れば正常です。
↓
- ④蓄熱したい場合は蓄熱回路用の200Vブレーカーを上げて下さい。
ブレーカーが屋外にあることもありますので
工務店さん、電気屋さんにご確認をお願いします。

上の操作をしても時計表示に戻らない場合は、本体裏面にある100Vコンセントの抜き差しをお願いします。
それでも直らない場合や100Vコンセントの抜き差しができない場合は点検が必要になりますのでお早めに販売店、設置工事店にご連絡いただきます様お願いいたします。

(E-01) のお客様へ



復帰方法

対応 落雷による過電流の影響を受けた可能性があります。
オフシーズンには本体裏面にある100Vコンセントを抜いて影響を受けないようにしましょう。

エラーを解除しましょう

- ①追焚きボタンと予約運転ボタンを4～5秒同時押しして下さい。→表示が真っ暗になった場合
①をもう一度行って下さい。
↓
- ②時計表示に戻れば正常です。
↓
- ②時計表示に戻れば正常です。

上の操作をしても時計表示に戻らない場合は、本体裏面にある100Vコンセントの抜き差しをして下さい。
それでも直らない場合や100Vコンセントの抜き差しができない場合は点検が必要です。

*レンガのにおいについて

使い始めはレンガの焼けるにおいがしますが、レンガに混ざっている有機物のにおいですので故障ではありません。
ビニールの焼けたにおいや、塩素のにおいの時は
お早めに販売店、設置工事店にご連絡をいただきます様
お願い致します。



※天災・火災による機器のトラブルはメーカー保証外となります。